


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника депо по ремонту


А.Б. Куликов
«05» 09 2016

Утверждаю:
Начальник электродепо «Кировское»-
начальник службы подвижного состава
Д.А.Андреев
«05» 09 2016

Спецификация на восстановление тормозных колодок

Наименование службы	Реальное название товара	№ группы ОКДП	Код ОКДП	Ед. изм.	Кол-во	Цена Тys. Руб. С НДС АО «Барнаулский завод АТИ»	Стоимость	Цена Тys. Руб. ОАО АТИ С-Петербург	Стоимость	Средняя цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T	Тормозная колодка 2.7030.31.41.017.20P	159	3520473	шт.	300	0,707	212,1	0,939	281,7	0,823	246,9
ИТОГО:							212,046		281,7		246,9

Инженер


Р.М.Андреева